



Código: Ver tabla (dimensiones generales)

Acabado: Niquelado

Material: Acero

(k) desde: 3 a 15

Unidad de medida: pieza

Profundidad de la cazoleta: 12,8

Diámetro de la cazoleta: Ø40




Ángulo de apertura: 90°

Espesor de la puerta: 20 a 40

Diagrama de instalación:

Diagrama de Producto:

Sistema de montaje:



Dimensiones generales

Código	Cuello	A	B	C	D
0601-239	00	52	7,5	Ø40	12,8
0601-240	08	52	7,5	Ø40	12,8
0601-241	15	52	7,5	Ø40	12,8


Ajuste:



Ajuste frontal



Ajuste horizontal



Ajuste vertical


Base recomendada

Código	h	Ø
0601-291	2	Ø2,5
0601-292	4	Ø2,5
0601-295	4	Ø5
0601-296	4	Ø8

Dimensiones generales


Código	Cuello	E
0601-239	00	37
0601-240	08	37
0601-241	15	37+t

Perforación bisagra y base


Perforación del gabinete
(base)Perforación de la puerta
(bisagra)




Espacio necesario para la abertura de la puerta



Cuello 00
PUERTA
SOBREPUESTA
0601-239



Cuello 08
PUERTA
SEMI-SOBREPUESTA
0601-240



Cuello 15
PUERTA ENRASADA
Ó INTERNA
0601-241

t=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	L=
k=3 a=	0,20	0,35	0,55	0,70	0,9	1,05	1,25	1,40	1,60	2,25	3,20	4,15	5,05	6,05	7,00	8,00	9,00	9,95	10,95	11,95	12,95	0,0
k=4 a=	0,20	0,35	0,50	0,85	0,85	1,05	1,20	1,40	1,55	1,75	2,55	3,45	5,35	3,4	6,30	7,25	8,15	9,15	10,15	11,10	12,10	0,0
k=5 a=	0,15	0,35	0,50	0,85	0,85	1,05	1,20	1,40	1,55	1,70	2,05	2,80	4,70	3,3	5,65	6,55	7,50	8,45	9,40	10,35	11,25	0,0
k=6 a=	0,15	0,30	0,50	0,85	0,85	1,00	1,20	1,35	1,55	1,70	2,00	2,30	4,05	3,3	4,95	5,90	6,85	7,80	8,75	9,65	10,60	0,0
k=7 a=	0,15	0,30	0,50	0,85	0,85	1,00	1,15	1,35	1,50	1,70	1,90	2,25	3,50	3,2	4,35	5,25	6,20	7,15	8,05	9,00	9,95	0,0
k=8 a=	0,10	0,30	0,45	0,8	0,8	1,00	1,15	1,35	1,50	1,70	1,85	2,20	3,00	3,1	3,85	4,70	5,60	6,50	7,40	8,35	9,30	0,0
k=9 a=	0,10	0,25	0,45	0,8	0,95	0,95	1,15	1,30	1,50	1,65	1,85	2,15	2,80	3,1	3,35	4,20	5,10	5,95	6,80	7,70	8,65	0,0
k=10 a=	0,10	0,25	0,45	0,8	0,95	0,95	1,15	1,30	1,50	1,65	1,85	2,10	2,75	3,0	3,10	3,70	4,60	5,45	6,30	7,20	8,05	0,0
k=11 a=	0,05	0,25	0,40	0,75	0,95	0,95	1,10	1,30	1,45	1,60	1,80	2,00	2,70	3,0	3,05	3,40	4,10	4,95	5,80	6,70	7,55	0,0
k=12 a=	0,05	0,25	0,40	0,75	0,90	0,90	1,10	1,25	1,45	1,60	1,80	1,95	2,65	2,9	3,00	3,35	3,75	4,50	5,30	6,20	7,05	0,0
k=13 a=	0,05	0,20	0,40	0,75	0,90	1,0	1,10	1,25	1,45	1,60	1,80	1,95	2,60	2,9	2,90	3,25	3,60	4,15	4,90	5,70	6,55	0,0
k=14 a=	0,05	0,20	0,40	0,70	0,90	1,0	1,05	1,25	1,40	1,60	1,75	1,95	2,50	2,8	2,85	3,20	3,55	3,90	4,55	5,35	6,05	0,77
k=15 a=	0,00	0,02	0,35	0,70	0,90	1,0	1,05	1,25	1,40	1,55	1,75	1,90	2,45	2,8	2,80	3,15	3,50	3,85	4,25	4,95	5,75	1,76

t Espesor de la puerta
s Espesor del lateral
a Fuga mínima
k Distancia de perforación
h Altura de la base
l Fuga de cierre