

PEGAMENTOS Y ADHESIVOS

Pegamento Blanco 1 Kilo



Código: 1301-001

Funcionamiento general: Pegamento para madera

Sólidos por peso: 26-28%

Aplicación: Manual, brocha, dispensador plástico.

Secado al aire: 40-60 minutos

Reducción: No se recomienda

Notas Importantes:

El pegamento blanco es un adhesivo PVA (acetato polivinílico) blanca para madera, de agarre y secado rápido. Formulada especialmente para usos en carpintería. Penetra profundamente para una adhesión más fuerte que la propia madera y transparente al secar

- ▶ Mantenga bien cerrado los recipientes después de su uso.
- ▶ El adhesivo no es un material inflamable, ni peligroso en su manejo
- ▶ El poder de adhesión puede variar dependiendo de la densidad de la madera
- ▶ Ver hoja de seguridad correspondiente.
- ▶ El tiempo de secado puede variar de-pendiendo de las condiciones de temperatura y humedad.

Datos técnicos

Propiedad	Especificaciones
Olor	A solvente
Apariencia	Líquido viscoso
Color	Blanco (en fresco) Transparente (en seco)
Densidad	1.05±0.01 g/cm ³
Viscosidad	22000±5000 cPs
Temperatura de superficie y para aplicación	5°C- 50 °C
Tiempo de prensado	2-4horas
Contenido de sólidos	26-28%
Tiempo abierto del adhesivo	10-30 Minutos
Tiempo de secado (para ofrecer la resistencia máxima)	24-48 horas
VOC's	50 g/L
Rendimiento	4.2-7m ² /L
Adherencia final (en maderas)	8MPa

PEGAMENTOS Y ADHESIVOS

Pegamento Blanco 1 Kilo



Notas Importantes:

Ventajas del Producto:

- Lavable con agua
- Fácil de aplicar
- Secado rápido
- Se adhiere fuertemente
- Transparente al secar
- Multi-usos

Instrucciones de aplicación:

Lije la madera para incrementar su anclaje. Las superficies a pegar deben estar limpias, secas, bien ajustadas y libres de polvo, grasa o cualquier otro material que pueda interferir en la adhesión de las piezas.

Asegúrese de cubrir con suficiente cantidad toda la superficie de contacto.

Limpie los excesos con un trapo humedecido.

Una vez aplicado, junte las superficies y mantenga bajo presión con prensas.

La humedad de la madera deberá estar entre un 6 - 15% máximo.

Altos contenidos de humedad resultarán en mayores tiempos de prensado y se correrá también el riesgo de torceduras o encogimientos posteriores.

Respete el tiempo de secado para evitar problemas de mala adhesión.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto prolongado con la piel.

Evitar el contacto con los ojos.

No ingerir el producto, ya que puede causar daños a la salud.

Mantener el producto bajo condiciones adecuadas de almacenamiento.

Mantener fuera del alcance de los niños.